

Mercedes-Benz CL 203 Sportcoupe

Bj. 03/2002

142.317 km, HU 03/2019

Unfallwagen (Fahrertür+Kotflügel links), Kotflügel repariert da Versicherungsschaden, Tür nie, da Unfallflucht

3 Vorbesitzer

fast leeres Scheckheft, seit 2004 keine Inspektionen gemacht, aber Ölwechsel, Filterwechsel und Bremsenwechsel (inkl. Bremsflüssigkeit) regelmäßig, Zündkerzen neu, Automatik-Getriebeöl gewechselt, Fahrwerk VA und HA fast komplett neu. Stoßdämpfer vorne nie getauscht.

2.0 L Hubraum

162 PS

Automatik

Sportfahrwerk, Sportsitze vorne

Evolution-Ausstattung

Parktronic vorne/hinten

Panorama-Glasschiebedach

Klimaautomatik

Lichtsensoren

elektr. anklappbare Außenspiegel

abnehmbare AHK (Wohnwagen, Bootsanhänger, Fahrradträger) – nachgerüstet, 13

poliger Stecker

getönte Seiten- und Heckscheibe

Sommerreifen Hankook 225/45 R17 91 V (VA und HA) auf Leichtmetallfelgen, Reifen in 2017 angeschafft

Winterreifen Dunlop 195/65 R15 91 T (VA und HA) auf Stahlfelgen, Reifen in 2017 angeschafft

Notwendige Reparaturen

Fahrertür (Austausch)

Schiebedach (Windabweiser klappt nur erschwert ein, am Antrieb Zahnrad übergesprungen – ein Zahn)

Klimaautomatik (undicht – verliert ständig nach ca. 4 Wochen Kühlfüssigkeit)

Rostbeseitigung am rechten Kotflügel (wohl seit Reparatur Kotflügel links und entfernen Stoßstange)

ZV an Tankdeckel schließt nicht mehr