

TYP 212
(nicht staubreiche Länder)

Service-Umfang B



P00.00-4915-11

Kunde: - Auftragsnummer: -

FIN/Kennzeichen: WDB2122251A254955 Kilometerstand: 148090

Servicecode: B5 Werkstattcode: 5E0K

Restlaufstrecke: 10600 Restlaufzeit: 115

Ölsorte/Viskosität: - Fertigstellungstermin: 11.12.2014

Serviceberatung am Fahrzeug durchgeführt Ja: - Nein: X

Hinweise/Erklärungen: -

Nachfolgende Tätigkeiten werden bestätigt:

- Durchführung der relevanten Servicearbeiten

Unterschrift

<p>Durchgeführt</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>▼</p>	<p>Eingangszustand nicht in Ordnung:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>
<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Serviceannahme Annahmeprotokoll für Service am Fahrzeug liegt vollständig bearbeitet vor</p> <p>i Vom Service-Berater durchzuführen (wenn es die marktspezifischen Bedingungen erfordern). Der Serviceumfang ist erst dann vollständig durchgeführt, wenn die Annahmepositionen und die im Serviceblatt aufgeführten Wartungspositionen vollständig abgearbeitet wurden.</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p style="color: red;">AP00.20-P-0009Z</p>
<p>Bremsanlage</p>		

<input type="checkbox"/>	Bremsentest durchführen	<input type="radio"/>	AP42.00-P-4290BA
		i Das Ergebnis in die Tabelle eintragen.		
<input type="checkbox"/>	Fahrzeugfront-, Fahrzeugheckseite Außenbeleuchtung auf Funktion prüfen	<input type="radio"/>	AP82.10-P-8252EW
<input type="checkbox"/>	Funktion der Leuchtweitenregulierung prüfen	<input type="radio"/>	AP82.10-P-8250EW
<input type="checkbox"/>	Scheinwerfereinstellung prüfen, richtigstellen	<input type="radio"/>	AP82.10-P-8260EW
		i Bei Xenon-Scheinwerfern richtigstellen, gegen gesonderten Auftrag.		
<input type="checkbox"/>	Fahrzeuginnenraum Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage und Scheinwerfer-Reinigungsanlage - Funktionskontrolle	<input type="radio"/>	AP82.30-P-8252EW
<input type="checkbox"/>	Aktivkohle-Staubfilter erneuern		AP83.00-P-8384EW
<input type="checkbox"/>	Starter prüfen	<input type="radio"/>	AP15.30-P-1550AA
		TYP 212.095/098/195/298		
<input type="checkbox"/>	Motorraum Wasserableiter reinigen		AP82.35-P-8232A
<input type="checkbox"/>	Bremsanlage - Flüssigkeitsstand prüfen	<input type="radio"/>	AP42.10-P-4210EW
<input type="checkbox"/>	Kontrolle aller sichtbaren Teile im Motorraum auf Beschädigungen und Undichtheit prüfen	<input type="radio"/>	AP00.20-P-0055EW
<input type="checkbox"/>	Servolenkung - Ölstand prüfen	<input type="radio"/>	AP46.00-P-4612EW
<input type="checkbox"/>	Keilrippenriemen im sichtbaren Bereich auf Verschleiß prüfen	<input type="radio"/>	AP13.22-P-1352EW
		außer CODE 211 (Direktlenkung)		
<input type="checkbox"/>	Fahrzeugunterseite Kontrolle aller sichtbaren Teile der Fahrzeugunterseite auf Beschädigungen und Undichtheit prüfen	<input type="radio"/>	AP00.20-P-0054EW
		i Es gelten die landesspezifischen Regeln für Mobilität und Rohbaubeanstandungen.		
<input type="checkbox"/>	Vorderachsgelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen	<input type="radio"/>	AP33.20-P-3353EW
<input type="checkbox"/>	Spur- und Lenkstangengelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen	<input type="radio"/>	AP46.00-P-4653EW
<input type="checkbox"/>	Gelenkwelle - Gelenkscheiben auf Beschädigung und Verformung prüfen	<input type="radio"/>	AP41.10-P-4152EW
<input type="checkbox"/>	Reifen auf Beschädigung und Rissbildung prüfen	<input type="radio"/>	AP40.10-P-4051EW
		i Das Ergebnis in die Tabelle eintragen.		
Zusatzarbeiten				
Service 3				
<input type="checkbox"/>	Motorraum Motor: Öl- und Filterwechsel durchführen		AP18.00-P-0101EWO
		MOTOR 642 im TYP 166, 212		

Service 4	
<input type="checkbox"/>	Motorraum Bremsflüssigkeit erneuern <p style="text-align: right;">----- TYP 212 AP42.00-P-4280EW</p>

Service 8	
<input type="checkbox"/>	Motorraum Luftfilter-Einsatz erneuern <p style="text-align: right;">----- MOTOR 274 im TYP 212 außer CODE 924 (Bivalenter Erdgasantrieb) AP09.10-P-0980CWF</p>

Service 8	
<input type="checkbox"/>	Motorraum Luftfilter-Einsatz erneuern <p style="text-align: right;">----- MOTOR 642 im TYP 204, 212 AP09.10-P-0980NEU</p>

Service 11	
<input type="checkbox"/>	Motorraum Kraftstofffilter erneuern <p style="text-align: right;">----- MOTOR 642 im TYP 166, 212 AP47.20-P-0780EWO</p>

Bremswerte in kN		
	Links	Rechts
Vorn		
Hinten		
Feststellbremse		

Zustand der Reifen				
	Vorn rechts	Vorn links	Hinten rechts	Hinten links
Zustand i. O.				
Zustand n. i. O.				