

EZS - Elektronischer Zündstartschalter ELCODE

- F -

MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2105450208	12.2000	42.1998	0/09	20
Code	Text		Status	
B1025	CAN-Leitungen auf Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung prüfen.		Aktuell und gespeichert	
B1053	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät TSG-HR ist gestört.		GESPEICHERT	
B1054	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät TSG-VR ist gestört.		GESPEICHERT	
B1055	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät TSG-VL ist gestört.		GESPEICHERT	
B1057	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N70 (Steuergerät Dachbedieneinheit) ist gestört.		GESPEICHERT	
B1058	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N72 (Steuergerät Unteres-Bedien-Feld) ist gestört.		GESPEICHERT	

SAM - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul

- f -

MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0225455332	44.1996	23.1996	0/00	20
Code	Text		Status	
B1217-000	Die Kommunikation mit dem Bauteil B38 (Regensensor) ist gestört.		GESPEICHERT	
B1217-003	Das Bauteil B38 (Regensensor) hat Übertemperatur.		GESPEICHERT	

AUDIO

- F -

MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2108200986	02.2000	42.2000	12/4	33
Code	Text		Status	
N1141	Soll-Ist-Konfiguration des D2B-Rings unterschiedlich		Aktuell und gespeichert	
N1112	Keine Datenübertragung zwischen D2B-Master und der D2B-Vorgängerkomponente möglich		Aktuell und gespeichert	

TSG2 - Türsteuergerät vorn Beifahrerseite

- F -

MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2108207826	04.1999	38.1998	0/00	20
Code	Text		Status	
B1407-007	Das Signal vom Bauteil M21/2r2 (Potentiometer Spiegelverstellung nach oben und unten) ist fehlerhaft.		Aktuell und gespeichert	
B1407-008	Das Signal vom Bauteil M21/2r3 (Potentiometer Spiegelverstellung nach innen und außen) ist fehlerhaft.		Aktuell und gespeichert	

Batteriespannung

11.73 V

Dateiname: F:\Programme\DAS\bin\..trees\pkw\main\kt\kt210v.s
 Zellkoordinaten: 1, 2