



Michael Bregas

Adresse:
Postleitzahl: 24568 Kaltenkirchen
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Homepage:

Mechaniker:

Datum: 16.10.2015
Reg.Nr.:
VIN: WDC16311
Kilometerzählerstellung: 216470 Km
Fahrzeug: Mercedes - M-Class [W163] - 2002

Fehlercodes

Diesel (612.963 - CDI 2 - MT/AT - 163.113)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes
	Keine Fehlercodes
P1187	- Verteilerdrucküberwachung
P0100	- Luftmassenmesser (heißer Film)
P0205	- Einspritzventil Nr 5
P2201	- CAN-Mitteilung

Instrument (Instrument - IC - MT/AT)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes

Klima (Klimaregelung - AC - MT/AT)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes
B100A	- Gebläsemotor hinten - Sporadisch
B1105	- Klimakompressor - Sporadisch
B1201	- Stellmotor Mischluftklappe - Sporadisch
B1202	- Stellmotor mittlere Lüftungsklappe - Sporadisch

Getriebe (Getriebe - EGS52 (Getriebe) - AT)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes
P2600	- Klemme 87; Unterspannung - Sporadisch
P2300	- CAN: Kommunikation - Sporadisch
P2602	- Spannungsversorgung Ventile - Sporadisch

Getriebe (Wählhebel - EWM (Wählhebel) - AT)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes

Wegfahrsperre (Wegfahrsperre - Immobiliser - MT/AT)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes

SRS (Airbag - AB2_H - MT/AT)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes
B1315	- Besetzt-Erkennung Beifahrersitz vorn und Kindersitzerkennung; Stromkreis offen oder Kurzschluss an B+ - Sporadisch
B1010	- SRS-Steuergerät; Steuergerät Klemme 15R/15 Unterspannung - Sporadisch

SRS (Airbag - Armin (Airbag) - MT/AT)

DTC	Beschreibung
	Keine Fehlercodes

Echtzeitdaten**Diesel - Datenliste 8 (20:18:52)**

Name	Wert	Einheit
Berechnete Pedalwertsensorstellung	30	%
Motorcode	OM612DE27LA	

Diesel - Datenliste 8 (20:18:50)

Name	Wert	Einheit
Berechnete Pedalwertsensorstellung	30	%
Motorcode	OM612DE27LA	

Diesel - Datenliste 8 (20:18:40)

Name	Wert	Einheit
Berechnete Pedalwertsensorstellung	30	%
Motorcode	OM612DE27LA	

Instrument - Datenliste 1 (19:42:48)

Name	Wert	Einheit
MB-Nummer	1635404011	
Hersteller	VDO	
Hardwarestatus	27/01	
Softwarestatus	51/00	
Diagnose-Nummer	3/06	

Notiz:
Fehler kann nicht behoben werden
Motor Drehzahl geht immer noch
alleine hoch.