


Die grauen
Schrauben unter
den Seitenteilen



**Loch in der Stange
hinter den Sitzen
zum Lösen der
Verankerung**



Seitenteil nur
eingehangen



Fahrer Bohemia s.r.l.
C207 Filler TEX schwarz RE
FSF-Nr.: 55.04.25.1002 - 00.280
Kund.Nr.: 603723699098
Index: 05
19.08.2011
603723699288

5839

751
19-08