



P82.35-2287-09

Dargestellt am Typ 203.0 mit Code (875)  
Scheibenwaschanlage beheizt

1 *Lufteinlassgitter*  
2 *T-Stück*  
3 *Winkelstück*

4 *Scheibenwaschdüse links*  
5 *Scheibenwaschdüse rechts*  
R2/1 *Waschdüsenbeheizung*

	Aus-, Einbauen		
Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen, im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Scheibenwischermechanik	Bei Arbeiten an der Scheibenwischermechanik immer den Zündschlüssel abziehen.	AS82.30-Z-0001-01A
1	Lufteinlassgitter (1) ausbauen	Lackbeschädigungen an der Motorhaube und dem Lufteinlassgitter (1) durch eine geeignete Unterlage vermeiden. Typ 203 Typ 209	AR88.40-P-3001P AR88.40-P-3001Q
2	T-Stück (2), Winkelstück (3) ausclippen	Bruchgefahr!	
3	Scheibenwaschdüse links (4), rechts (5) ausclippen		
4.1	Kupplung für Waschdüsenbeheizung (R2/1) abziehen	Bei Scheibenwaschanlage beheizt Code 875 Linke und rechte Seite	
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
6	Funktionskontrolle Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage durchführen Scheibenwaschanlage-Flüssigkeitsstand prüfen, richtig stellen		AP82.35-P-8210P