



### Ausgangs-Kurztest-Protokoll

<b>Baureihe/Baumuster</b>	203.246	<b>Werkstatt-Id.</b>	
<b>FIN</b>	WDB2032461F930565	<b>Lenkung</b>	LEFT
<b>Gefahrene Gesamtstrecke</b>	310931 km	<b>Version</b>	7.7.3/09/2024 (2024-07-27)
<b>Batteriespannung</b>	14.48 V		

EZS - Elektronischer Zündstartschalter				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2095453308	34.2005	29.2005	0/9	101

ME - Motorelektronik				- F -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0014466902	40.2004	17.2006	3/36	7
Code	Text			Status
2009-002	M16/6 (Stellglied Drosselklappe) Istwert-Potentiometer , Rückstellfeder [P0120]			Aktuell und gespeichert
2032-001	M16/6 (Stellglied Drosselklappe) Istwert-Potentiometer , Vergleichsfehler / Fehler Adaption ( Notlauf ) [P0120]			Aktuell und gespeichert

ESP - Electronic Stability Program				- F - <b>i</b>
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0345457932	03.2006	03.2006	1/7	101
Code	Text			Status
C1510	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N63/1 (Steuergerät DTR) ist gestört. 			Aktuell und gespeichert
Ereignis	Text			Status
C1024	Die CAN-Kommunikation mit dem Motorsystem ist gestört. 			Ereignis AKTUELL und GESPEICHERT

AB - Airbag				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2038207385	50.2005	23.2004	4/5	101

SAM-V - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul vorn				- F -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2035454201	36.2005	44.2004	0/22	101
Code	Text			Status

B1003	Das Bauteil M13 (Heizwasserumwälzpumpe) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung. Das Bauteil M13 (Heizwasserumwälzpumpe) ist nicht verbaut. Fehlercode ignorieren, falls er trotzdem auftritt.			Aktuell und gespeichert
-------	---	--	--	-------------------------