

03.05.2024

Fahrzeug: Mercedes C 200 CDI (S204 Mod.11) T-Mod. BlueEFF  
Motorcode: OM 651.913  
Baujahr: 11-15  
Kilometerstand:  
Kennzeichen: B JA 2919  
VIN: WDD2042011F838380 (aus Steuergerät ausgelesen)  
geprüft: 03.05.2024 15:31:04

---

Fehlercode

---

**OBD**

**OBD**

**5 Fehler**

Fehlercode: P244A  
Rußpartikelfilter Bank 1  
Differenzdruck zu niedrig.

Fehlercode: P2453  
Differenzdrucksensor Rußpartikelfilter  
Funktion fehlerhaft.

Fehlercode: P244A  
Rußpartikelfilter Bank 1  
Differenzdruck zu niedrig.

Fehlercode: P2453  
Differenzdrucksensor Rußpartikelfilter  
Funktion fehlerhaft.

Fehlercode: P244A  
Rußpartikelfilter Bank 1  
Differenzdruck zu niedrig.

**Motor**

**Motor Diesel**

**3 Fehler**

Fehlercode: P245328  
Differenzdrucksensor Rußpartikelfilter Bank 1  
Signal oberhalb zulässigem Grenzwert.

Fehlercode: P245414  
Differenzdrucksensor Rußpartikelfilter Bank 1  
Kurzschluss nach Masse.

Fehlercode: P244A00  
Differenzdrucksensor Rußpartikelfilter Bank 1  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Differenzdruck zu niedrig.

<b>Motor</b>	<b>FSCU UDS OBD</b>	<b>0 Fehler</b>
<b>Motor</b>	<b>SCR: Abgasreduktion</b>	<b>nicht erreichbar</b>
<b>ABS</b>	<b>ABS/ESP OBD</b>	<b>0 Fehler</b>
<b>Komfort</b>	<b>KI dig. OBD</b>	<b>0 Fehler</b>
<b>Komfort</b>	<b>ZGW OBD</b>	<b>0 Fehler</b>
<b>Komfort</b>	<b>SAM vorne: Zentralelektrik-Steuergerät vorne</b>	<b>1 Fehler</b>

Fehlercode: B2379  
Wischemotor  
Funktion fehlerhaft.

<b>Komfort</b>	<b>SAM hinten H2 OBD</b>	<b>0 Fehler</b>
<b>Komfort</b>	<b>EZS dig. OBD</b>	<b>0 Fehler</b>
<b>Komfort</b>	<b>MRM OBD</b>	<b>0 Fehler</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG VL UDS OBD</b>	<b>0 Fehler</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG VR UDS OBD</b>	<b>0 Fehler</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG HL UDS OBD</b>	<b>0 Fehler</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG HR UDS OBD</b>	<b>0 Fehler</b>
<b>Komfort</b>	<b>HKS</b>	<b>nicht erreichbar</b>
<b>Komfort</b>	<b>PTS OBD</b>	<b>nicht erreichbar</b>
<b>Komfort</b>	<b>MFK: Multifunktionskamera</b>	<b>nicht erreichbar</b>
<b>Komfort</b>	<b>KG Schlüsselloser Zugang</b>	<b>nicht erreichbar</b>
<b>Komfort</b>	<b>ESE Einstellung Fahrersitz</b>	<b>nicht erreichbar</b>
<b>Komfort</b>	<b>ESE Einstellung Beifahrersitz</b>	<b>nicht erreichbar</b>
<b>Komfort</b>	<b>Scheinwerfersteuergerät</b>	<b>nicht erreichbar</b>
<b>Komfort</b>	<b>NSA: Nachtsichtassistent</b>	<b>nicht erreichbar</b>
<b>Komfort</b>	<b>360°-Kamera</b>	<b>nicht erreichbar</b>
<b>Komfort</b>	<b>RFK: Rückfahrkamera</b>	<b>nicht erreichbar</b>
<b>Komfort</b>	<b>PSD: Panoramadach</b>	<b>nicht erreichbar</b>

<b>Getriebe</b>	<b>VGS NAG 2 OBD</b>	<b>nicht erreichbar</b>
<b>Getriebe</b>	<b>EWM dig. OBD</b>	<b>nicht erreichbar</b>
<b>Fahrwerk</b>	<b>ADS OBD</b>	<b>nicht erreichbar</b>